

## Методика расчета стоимости работ по подтверждению соответствия, выполняемых органом по сертификации

Стоимость работ по сертификации (С) определяют по следующей формуле:

$$C = C_{oc} + C_{и} + C_{смк} + C_{рс}$$

$C_{oc}$  - стоимость работ, проводимых органом по сертификации продукции, руб.;

$C_{и}$  - стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории, руб.;

$C_{смк}$  – стоимость работ по сертификации систем менеджмента качества;

$C_{рс}$  - расходы по отбору, идентификации, упаковке и транспортировке образцов к месту испытаний при сертификации, руб.

Затраты ОС продукции при подтверждении соответствия конкретной продукции

$$C_{oc} = t_{oc} \times T \times (1 + (K_{нз} + K_{кр}) / 100) \times (1 + P / 100)$$

$t_{oc}$  :

или  $t_{осп}$  - трудоемкость сертификации конкретной продукции (чел.-дней);

или  $t_{осд}$  - трудоемкость при регистрации декларации.

$T$  - расходы на оплату труда эксперта / специалиста органа по сертификации (рублей в день);

$K_{нз}$  - коэффициент, учитывающий норматив начислений на заработную плату, установленный действующим законодательством (%);

$K_{кр}$  - коэффициент, учитывающий косвенные расходы (%);

$P$  - уровень рентабельности (%)

### ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ И СОСТАВ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ КОНКРЕТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Таблица 1

Наименование работ	Трудоемкость (предельные нормативы трудоемкости работ) (чел.- дней)
1. Регистрация заявки, назначение эксперта по заявке	0,5
2. Рассмотрение, анализ заявки и комплекта документов, подготовка решения по заявке.	4,0
3. Отбор образцов и идентификация продукции. Подготовка акта отбора и оформление протокола (заключения) о результатах идентификации продукции.	3,0
4. Анализ состояния производства (на одну производственную площадку)	4,5
5. Организация проведения испытаний образцов, подготовка направления в лабораторию, программы испытаний.	3,0
6. Анализ протокола(ов) испытаний	3,0
7. Анализ результатов работ по сертификации, принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата	2,0
8. Подготовка проекта сертификата.	2,0
9. Регистрация сертификата на ФГИС Росаккредитации и передача сведений в Национальную часть единого реестра выданных сертификатов	0,2
10. Оформление сертификата и предоставление заявителю	1,0

результатов работ по сертификации.	
11. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, включающий испытания, анализ состояния производства, подготовку решения по результатам инспекционного контроля.	
<b>ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ И СОСТАВ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ</b>	
Наименование работ	Трудоемкость (предельные нормативы трудоемкости работ) (чел.- дней)
1. Регистрация заявления и назначение ответственного исполнителя для проведения регистрации декларации о соответствии	0,5
2. Рассмотрение, анализ заявления, декларации и представленных документов.	3,5
3. Регистрация декларации на ФГИС Росаккредитации и передача сведений в Национальную часть единого реестра зарегистрированных деклараций либо принятие решения об отказе в регистрации декларации о соответствии.	0,5

**ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ОС ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ,  
ПРОВОДИМЫХ ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ**

Таблица 2

Группа сложности производства ( в соответствии с Таблицей 3.)		Предельные нормативы трудоемкости (чел.- дн.) в зависимости от группы сложности продукции (в соответствии с Таблицей 4.)	
1	Не свыше	Не свыше	Не свыше
2	6,0	6,0	6,0
3	7,0	7,0	7,0
4	8,0	8,0	8,0
5	10,0	10,0	10,0
6	13,0	15,0	18,0
7	15,0	20,0	25,0
8	20,0	25,0	30,0
	25,0	30,0	35,0

**ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ПРОДУКЦИИ**

Таблица 3

Группа сложности продукции	Виды продукции
1	Материалы (металлы, сплавы, строительные материалы и т.п.) Продукты нефтехимии, текстильные, кожевенные
2	Изделия общемашиностроительного применения Инструмент Электро- и радиоэлементы

	Мебель Одежда Обувь
3	Машины, оборудование Приборы, средства автоматики Радиоэлектроника Вычислительная техника

### ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 4

Группа сложности производства	Среднее число технологических операций при изготовлении продукции
1	от 1 до 3
2	от 4 до 10
3	от 11 до 20
4	от 21 до 50
5	от 51 до 200
6	от 201 до 2000
7	от 2001 до 5000
8	свыше 5000